



F. kanalizac. (vanden) kameros Nr. ( ) 146 KORTELE  
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)  
Vilnius Tubaliskiy vand. 5141  
 (Miestas) (Gatvė) (Planeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



| Pavadinimas            | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | Altitudės | Lipynės .....                                          |
|------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Dangtis                | ket.     | 650       |                      | 119,57    | (Medžiaga, kiekis)                                     |
| Žemė                   |          |           | 0,00                 | 119,57    | Ar yra vandens? .....                                  |
| Sienos                 | bet.     |           |                      |           | Ar yra dujų? .....                                     |
| Dūgnas                 | bet.     | 2,90      | 2,90                 | 116,67    | Pastabos .....                                         |
| Vamzdžiai              | Nr. 1    | ket 300   | Viršus 2,30          | 117,27    | AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"<br>Filialas "TOPOGRAFIJA" |
|                        | Nr. 2    | ket 300   | Viršus 2,30          | 117,27    |                                                        |
|                        | Nr. 3    | ket 150   | Viršus 2,55          | 117,02    |                                                        |
|                        | Nr. 4    | PVC 150   | Viršus 2,57          | 117,00    |                                                        |
|                        | Nr. 5    |           | Apačia               |           |                                                        |
|                        | Nr. 6    |           | Viršus               |           |                                                        |
|                        | Nr. 7    |           | Apačia               |           |                                                        |
| Objekto Nr. 01-2-10499 |          |           |                      |           | Sudarė .....                                           |
|                        |          |           |                      |           | Patikrino .....                                        |
|                        |          |           |                      |           | 2001 m. .... mėn. 17 d.                                |
|                        |          |           |                      |           | (Inginio tyrinėjimo data)                              |