



Vandentiekis šulinio Nr. (23) 114^a KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Tapatiskų vandenvietė 5142
(Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 met (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		123,14	
Siena			0,00	123,14	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2900	310	120,04	Paatobos
Vandens	Nr. 1	PVC 500x146	Viršus 2,40	120,74	
	Nr. 2	Pl. 400	Viršus 2,45	120,69	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-M020
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2003 m. 01. mėn. 13 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)