



<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)	kameros (Inginio pavadinimas)	Nr. (<u>114</u>) <u>119</u>	KORTELE
<u>VILNIUS</u> (Miestas)	Tupatishiy vandumate (Gatvė)	<u>5/42</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIUOVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>top</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		123.43	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	123.43	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos. B. <i>123.34</i> <i>Pasirūp. A. D. 123</i> <i>2003.01.12</i> <i>27.15</i>
Dugnas		bet.	4.00 3.30	3.24	120.10 120.75	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01.2-4761</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus 2.68 Apačia	120.75	
	Nr. 2	pl.	400	Viršus 2.68 Apačia	120.75	Sudarė <i>120.75</i> <i>120.75</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 3	pl.	400	Viršus 2.68 Apačia	120.75	
	Nr. 4	pl.	400	Viršus 2.68 Apačia	120.75	Patikrino <i>120.75</i> <i>120.75</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	pl.	400	Viršus 2.68 Apačia	120.75	
	Nr. 6	ker	200	Viršus 2.25 Apačia	121.18	1978. m. 11. mėn. 8. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 7	q/c	100	Viršus Apačia		
	Nr. 8	Plien	400	Viršus 2.68 Apačia	120.75	