


<u>VANDENTIEKIS</u> (Komunikacija)		kameros (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>56</u> KORTELE		
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		(Gatvė)		<u>5142</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						
Vertikalinis		(0.00) (0.53)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS  $X = 6061176,46$ $Y = 586769,42$		
Horizontalinis		(0.00) (0.90) (2.00)				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės k.o. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650	119.52	Ar yra vandens?	
Žemė		bet.	0.00	119.52	Ar yra dujų?	
Sienos		bet.	2.00 / 5.00	2.73	116, 79	Pastaba <u>Papild.</u> <u>J. Krutovskis</u>
Dugnas		bet.	2.00 / 5.00	2.73	117, 38	2012.04.
Vamzužiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus Apačia	2.14 117, 38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>0.3.4261</u> Sudarė <u>MC</u> <u>MURVIAI</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Kučinskas</u> (parašas) (pavardė) 1978. m. 18. mėn. 9. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ket.	300	Viršus Apačia	2.14 117, 38	
	Nr. 3	ket.	400	Viršus Apačia	2.14 117, 38	
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia	2.73 116, 79	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		