

<u>Vandentiekis</u> <u>kamera</u> (Komunikacija) (Inžinierinio pavadinimas)		Nr. () <u>131</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> <u>Žemė</u> (Miestas) (Gatvė)		<u>5152</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS
Vertikalinis		
Horizontalinis		
<u>žemė</u> g-rė		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket	650		159.76	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	-		0.00	159.76	Ar yra vandens?
Sienos	plyt.				Ar yra dujų?
Dūgnas		1.0x1.0	1.87	157.89	Pastabos užrašytos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	50	Viršus 1.76 Apačia 158.00	
	Nr. 2	-11-	50	Viršus 1.76 Apačia 158.00	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01-2-40188</u>
Sudarė <u>[Signature]</u>				<u>Krukova</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>[Signature]</u>				<u>Krukova</u> (parašas) (pavardė)	
1998 m. <u>1998.10.10</u> mėn. <u>9</u> d. (Inžinierinio tyrinėjimo data)					