

- 39 -

Vandentiekis kamera Nr. () 231 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Linu 5152
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Linu g-vė

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		165,28	Ar yra vandens?
Žemė	-		0,00	165,28	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas		1,60 + 1,30	270	162,58	
Vamzčiai	Nr. 1	Ket 100	Viršus 2,33	162,95	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	Ket 100	Viršus 2,33	162,95	
	Nr. 3	Ket 50	Viršus 2,33	162,95	
	Nr. 4		Viršus		Objekto Nr. <u>01-2-40788</u>
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
Sudarė	Nr. 6		Viršus		Petikrinė
			Apačia		
1998 m. <u>sausio</u> mėn. <u>9</u> d.	Nr. 7		Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		