

00. канализация

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (34) 74

KORTELE

Н. Вильна

(Miestas)

Поргалец

(Gatvė)


5315

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRISIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 4 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	lyg.	650		162.19	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	162.19	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos. Колодез.
Dūgnas	бет.	1000	2.06	160.13	 заграждение
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 2.19	160.00
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.22	159.97
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia 2.20	159.99
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-3/2230
					Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					1974 m. ... N. ... mėn. ... d.
					(Inginio tyrinėjimo data)