




5322

5

Šul. № № 103	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>STADKO</i>	Užsakymo №	19 62 m.	Vilnius	
Šulinio brėžinys Mf:25; MI:50		Altitudės		PRIRIŠIMAS		
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis	
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №
		170.68	169.13	169.08		
						
APRAŠYMAS						
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI			
Dangtis <i>247</i>			Įėjimas		Prijungimo Nr.	
Sienos <i>169.13</i>			d.	medž.	d. medž.	
Dugnas <i>8 cm</i>			200	<i>ref</i>	200 <i>ref</i>	
Lipynės			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius			
Esamo vandens kiekis			Objektas: <i>ПСХДОБНИКА</i>			
Esamų dujų kiekis			Invent. №	Sk. viršininkas		
Šulinys pastatytas 19 <i>1962</i> m.			Data	Sk. vyr. inžinierius		
				Vykde	<i>Ref</i>	
				Braižė		
				Tikrino		