



5322

2

Šul. №№ 141	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Traridy</i>	Užsakymo №	1962 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №			
		172.07	170.65	170.59					
									
APRAŠYMAS <i>техническое описание</i>									
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI						
Dangtis	<i>lyz.</i>	Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Slenos	<i>Kupon</i>	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>Sern.</i>	200	<i>100p</i>	200	<i>100p</i>				
Lipynės	—	Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis		Objektas: <i>Точка водозабора</i>							
Esamų dujų kiekis		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 <i>1962</i> m.		Data	Vykde		Braižė		<i>Lejama</i>		
			Tikrino						