



95

5322

Šul. №№ 221	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Tikandaulysa		Užsakymo №	19 61 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės			PRIRIŠIMAS						
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis						
			jėjimas	išėjimas	prijung. № 1	prijung. № 2					
		175.01	172.99	172.96	173.24						
		APRAŠYMAS					Kasparampoban				
		Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis		užmūštas		Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr. /		Prijungimo Nr.	
Sienos		betonas		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas		betonas		150	kep	150	kep	120	kep		
Lipynės		2m. 5		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis				Objektas: Tikandaulysa							
Esamų dujų kiekis				Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 - m.				Data	Vykdė		Braižė				
				2001.06.01	Tikrino						