



F. Karalizių šulinio Nr. (7) / 108 KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas) 5323
Vilnius Parko
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		171,65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	171,65	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,0	3,20	168,45	Paatobos
Vamzdžiai	Nr. 1	400	150	Viršus 3,40 Apačia 168,25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.2-3801</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>85</u> m. <u>23</u> mėn. <u>19</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	400	150	Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	