

5324

Форма № 5

№№ кол. 141 и 141 ²	Сеть водопровода	Улица <i>Тельдоминица</i>	№№ заказа	Год 19 61	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А		
		крышки	дна	трубы		
		176.92 176.92	174.35	174.95		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.	<i>с-ва жидкая</i> с <i>водопровод</i>	$d=100$ <i>У. Ф.</i>	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. 6					
Год строит.	19 —	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды	—					
Налич. газа	—	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Тельдоминица</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата 29/11-61	Исполнитель					
	Чертил					
	Проверил					