5324

Форма № 5

№№ кол. 242	Сеть водопровода	Улица Пешкомышио	№№ заказа 1208	Год 19 61	г. Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

крышки	дна	трубы
176.63	174.23	174.43

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал	
Крышки	Чугун
Стены	Кирпич. ~~бетон.~~
Дно	Бетон
Скобы	~~Чугун.~~ жел. 3
Год строит.	19 —
Налич. воды	—
Налич. газа	—

Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Магистр.	d= 80 / чуг. / ~~жел.~~	прямая	d= / ~~Р. Ф.~~	Новый H=
Подкл.	d= / чуг. / жел.		d= / Р. Ф.	Старый H=
Разводящая	d= / чуг. / жел.		d= / Р. Ф.	Московский H=
Подключ.	d= / чуг. / жел.		d= / Р. Ф.	Колонка водоразб.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект Пешкомышио

Инв. №	Нач. произв. груп.		
	Рук. спец. бригад		
	Исполнитель	Грушас	
Дата 2/IV-61	Чертил		
	Проверил		

Laikraščių ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr. 2280.1.59.2000