




5324

Šul. № № 38	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Tausdombūvė</i>	Užsakymo № <i>1208</i>	19 <i>61</i> m.	Vilnius			
Šulinio brėžinys <i>MI:25; MI:50</i>		Altitudės			PRIRIŠIMAS			
		Dangtis	Grioveliai				Vamzdis	
		jėjimas	išėjimas	prijung. № <i>1</i>	prijung. №			
		<i>177.10</i>	<i>173.35</i>	<i>173.32</i>	<i>175.52</i>			
A P R A Š Y M A S								
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I					
Dangtis	<i>vykimas</i>		Iėjimas		Prijungimo Nr. 1		Prijungimo Nr.	
Stenos	<i>kapu rube</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>betonu</i>		<i>200</i>	<i>kep</i>	<i>200</i>	<i>kep</i>	<i>100</i>	<i>vy</i>
Lipynės	<i>neu. f</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius					
Esamo vandens kiekis	-		Objektas: <i>Tausdombūvė</i>					
Esamų dujų kiekis	-		Invent. №	Sk. viršininkas				
Šulinys pastatytas 19	m.		Data	Sk. vyr. inžinierius				
			<i>1961</i>	Vykde				
				Braiže				
				Tikrino				