




5324

Farma T №-1

Šul. №№ 39	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Stuodavėsių</i>	Užsakymo № <i>1208</i>	19 <i>61</i> m.	Vilnius					
Šulinio brėžinys MI:25; MI:50		Altitudės			PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis					
		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №					
		176.88	173.23	173.20	175.50					
A P R A Š Y M A S										
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I							
Dangtis	<i>lygius</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.	
Stenos	<i>betoninės</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas	<i>betoninės</i>		200	<i>kep</i>	200	<i>kep</i>	100	<i>up</i>		
Lipynės	<i>neį</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis	—		Objektas: <i>Stuodavėsių</i>							
Esamų dujų kiekis	—		Invent. №	Sk. viršininkas						
Šulinys pastatytas 19	— m.		Data	Sk. vyr. inžinierius						
			<i>1971-01</i>	Vykdė						
				Braižė						
				Tikrino						