

5324

Forma T №-1

Šul. № 73	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Turkdomų</i>	Užsakymo № 1208	1961 m.	Vilnius				
Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50		Altitudės		PRIRIŠIMAS					
		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis				
			jėjimas	išėjimas	prijung. № 1	prijung. № 2			
		177.20	174.05	174.02	175.73 nagru. w3 175.62	175.57			
		APRAŠYMAS							
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI							
Dangtis <i>lygiuotas</i>		Iėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr. 1-2		Prijungimo Nr. 3	
Sienos <i>kapurizės</i>		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>šerovinis</i>		150	kep.	150	kep.	120 125	kep. vyr.	150	kep.
Lipynės <i>žem. 5</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius							
Esamo vandens kiekis		Objektas: <i>Turkdomų</i>							
Esamų dujų kiekis		Invent. №	Sk. viršininkas		Sk. vyr. inžinierius				
Šulinys pastatytas 19 - m.		Data	Vykdė		Braižė				
		57.10.61	Tikrino						