

<u>Felksline kav</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>17</u>) <u>13</u>	KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Parko</u> (Gatvė)		<u>5326</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	650		173,55	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dūgnas		BET	1000	2,90	170,65	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KER.	150	Viršus Apačia	2,87	170,68
	Nr. 2	KER.	150	Viršus Apačia	2,87	170,68
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
Objekto Nr. <u>01-2-5345</u>						
Sudarė <u>Dr. J. Veličkauskas</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>R. Rabinas</u> (parašas) (pavardė)						
197, <u>15</u> m. mėn. <u>24</u> d.						
(Įrenginio tyrinėjimo data)						