

Vandentiekio

Kamera

Nr. (5) 43 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Parko

5326

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	Ket.	0,65		173,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2x2	2,90	170,32	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket.	200	Viršus 2,27 Apačia 170,95	
	Nr. 2	Ket.	200	Viršus 2,27 Apačia 170,95	
	Nr. 3	Ket.	150	Viršus 2,27 Apačia 170,95	
	Nr. 4	Ket.	150	Viršus 2,27 Apačia 170,95	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-596
					Sudarė J. Kacinskas (parašas) (pavardė)
					Patikrino J. Paulišas (parašas) (pavardė)
					1984 m. 12. mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)