

ФЕК. КАНАЛИЗАЦИЯ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

ВУЛЬНЮС

(Miestas)

ПАРКО

(Gatvė)



Nr. (11) 116 KORTELE

5331

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	lyz.	650		170.76	Ar yra vandens?
Žemė			0.0	170.76	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.00	4.00	166.76	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91.3/2071..
				Apačia	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	ker.	150	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

Sudarė Darius Bercius 6
(parašas) (pavardė)Patikrino Darius Bercius
(parašas) (pavardė)1980 m. 1. mėn. 2. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)