

-4-

Fekalinės kam.

Jėlinys

Nr. (5) 104 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Parko

5334

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatūra)


SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket.	650		176,56	
Žemė			0,00	176,56	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	2,88	173,09	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	Ket.	150	Viršus Apačia 3,03	173,49
	Nr. 2	Ket.	200	Viršus Apačia 3,08	173,44
	Nr. 3	Ket.	150	Viršus Apačia 2,65	173,87
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-2-3773..
					Sudarė <u>Karolis Kalinins</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Paukštas</u> (parašas) (pavardė)
					1974 m. 01. mėn. 22 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)