

<u>Vandentiekio</u> (Komunikacija)		<u>kamera</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>105</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Parko</u> (Gatvė)		<u>5334</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>Kopetales</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Ket.</u>	<u>650</u>		<u>176,97</u>	
Žemė			<u>0,00</u>	<u>176,97</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>1500</u>	<u>3,18</u>	<u>173,79</u>	Pastabos
Vamzdynai	Nr. 1	<u>Ket.</u>	<u>80</u>	Viršus <u>2,78</u> Apačia <u>174,19</u>	
	Nr. 2	<u>Ket.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,78</u> Apačia <u>174,19</u>	
	Nr. 3	<u>Ket.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2,78</u> Apačia <u>174,19</u>	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>W-2-4428</u>	
Sudarė <u>Alina</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>Dele</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>76</u> m. <u>XI</u> mėn. <u>13</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	