

<u>F. KANALIZACIJA</u>			Nr. (<u>6</u>) <u>116</u>		KORTELE	
(Komunikacija)			(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIUS</u>			<u>LINKSMON</u>		<u>5334</u>	
(Miestas)			(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)					PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis						
Horizontalinis						

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		175.92	
Žemė		-		0.00)	175.92	Ar yra vandens?
Sienos		BET				Ar yra dujų?
Dugnas		BET	1.00	2.48	173.44	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	Ku	150	Viršus Apačia	2.60 173.32	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-3-4040</u> Sudarė <u>6/10/5</u> <u>Mišukas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Blazy</u> <u>Pukštyk</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>85</u> m. mėn. <u>12</u> d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	Ku	200	Viršus Apačia	2.60 173.32	
	Nr. 3	Ku	150	Viršus Apačia	2.22 173.70	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		