

F. KANALIZACIJA

Nr. (11) 126 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

PARKO

5334

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		175.35	Ar yra vandens?
Žemė		-		0.00	175.35	Ar yra dujų?
Sienos		BET				Pastabos
Dugnas		BET	100	154	173.81	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET.	100	Viršus Apačia 150	173.85	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-3877... Sudarė [Signature] [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] [Signature] (parašas) (pavardė) 1984 m. 11. mėn. 23 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KET.	100	Viršus Apačia 150	173.85	
	Nr. 3	KET.	150	Viršus Apačia 167	173.68	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		