

E. kanalizacija
(Komunikacija)

Tuliny
(Inginio pavadinimas)

Nr. (27) 131 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Parko
(Gatvė)

5334
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



x	22 548,80
y	38 408,30

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		metal	0.65		175.33	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1.50	4.57	170.76	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	400	Viršus Apačia	498 170.35	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 0-3/2996. Sudarė <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1983 m. ... 8/11 ... mėn 16 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	400	Viršus Apačia	498 170.35	
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia	2.82 170.50	
	Nr. 3 ^a	bet	150	Viršus Apačia	4.57 170.76	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		