

<u>F. Kanaliz.</u> (Kommunikacija)		<u>Parke</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>140</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Parke</u> (Gatvė)		<u>5334</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet.	650		175,52	Ar yra vandens?	
Žemė		-				Ar yra dujų?	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1,0	4,68	170,84		
Vamzdžiai	Nr. 1	g/b	400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-2-5283	
				Apačia	5,05		170,47
	Nr. 2	- u -	- u -	Viršus			
				Apačia	5,14		170,38
	Nr. 3	ker.	150	Viršus			
				Apačia	4,21		171,31
	Nr. 4			Viršus			
			Apačia				
Nr. 5			Viršus			Sudarė <u>mf</u> <u>Kristina</u> (parašas) (pavardė)	
			Apačia				
Nr. 6			Viršus				
			Apačia			Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)	
Nr. 7			Viršus				
			Apačia			1988 m. 11 mėn. 24 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	