

Vandentiekis

Kamera

Nr. (1) 42 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Parko

5334


(Miestas)

(Gatvė)


(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>Kopėlio 2 klp.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		173,77	Ar yra vandens?
Žemė	Gr				Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnas	Bet	2,56 x 3,10	3,33	170,44	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket 200	Viršus 2,87 Apačia	170,90	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>01-P-5771</i> Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1991. m. mėn. 10 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ket 200	Viršus 2,87 Apačia	170,90	
	Nr. 3	Ket 200	Viršus 2,87 Apačia	170,90	
	Nr. 4	Ket 100	Viršus 2,82 Apačia	170,95	
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		