

F. Manalizacija

Šulinio

Nr. (2) 44^a KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Parko

5334

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 38p (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		174,45	
Žemė			0,00	174,45	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,0	1,98	172,47	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker	100	Viršus	
				Apačia	1,85 172,60
	Nr. 2	Ker	150	Viršus	
				Apačia	2,13 172,32
	Nr. 3	Ker	100	Viršus	
				Apačia	1,85 172,60
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 2-2-44.41.
					Sudarė <i>Plum...</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Pauk...</i> (parašas) (pavardė)
					1986 m. mėn. 27 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)