

F. Kanaliz.

(Komunikacija)

N. Kūnas

(Miestas)

(Inžinierio pavadinimas)

Parko

(Gatvė)

Nr. () 84 KORTELE

5334




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		175,69	Ar yra vandens?
Žemė	-				Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1,0	4,20	171,69	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia 4,00	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.2.1989 Sudarė <i>un. Meistrai</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>un. Meistrai</i> (parašas) (pavardė) 1988. m. 16. mėn. 1989 d. (Inžinierio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 4,15	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	