


- 6 -

<u>F. Kamališ.</u> (Komunikacija)		Nr. () <u>89</u>		KORTELE	
<u>Šilainis</u> (Miestas)		<u>Parkas</u> (Gatvė)		<u>5334</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	


Vertikalinis



10.00
11.17

Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet.	650		175,72	Ar yra vandens?
Žemė		-				Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastaba
Dūgnas		bet.	110	209	173,63	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus Apačia	2,28 173,44	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.5.2.5.089</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1988 m. ... / ... mėn. <u>09</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	2,27 173,45	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		