

Vandentiekio
(Komunikacija)Vilnius
(Miestas)

kameros

(Irenginio pavadinimas)

Titnago
(Gatvė)


Nr. () 121 KORTELĖ

5774
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		100,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	100,32	Ar yra vandens? Taip.
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.		2,45	97,87	Pastabos Hidrantas
Vamzdžiai	Nr. 1	ket 200	Viršus 1,82	98,50	
	Nr. 2	ket 150	Viršus 1,82	98,50	
	Nr. 3	plien 100	Viršus 1,82	98,50	
	Nr. 4	perspekt.	Viršus 1,82	98,50	
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					Institerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01...30.56.8...
					Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					197.4 m. 12. mėn. 16. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)