

5789

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 3/171

Город Вильнюс

Улица пр. Кр Армии

Дело №


1960г

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл №	подкл №
103.93	100.44	100.51		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер

Крышка чугунная

Стены кирпич.

Дно бет.

Скобы стальной. $\Phi 20$ 7 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	асб/ц	150	асб/ц				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект ЦБЗ

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Копировал

Проверил

Дата
1960г

Z. Jan

С. Jan

10.10.60

B. Jan

Яненас

Сарычев

Свигарите

Одмините