

Гор. Вильнюс

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 34/47¹⁰¹

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.55	92.82	92.74		

П Р И В Я З К А



нет одной трубы

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. <u>бет.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. <u>бет.</u>	150	кер	150	кер				
Скобы 9	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект Наружные сети водопровод - канализации 8-9а пластмассовых изделий							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		ЯНЕНАС		МЕОНАВИЧЮС		
Год строительства 19		Рук. группы		СТАНКАЙТИС				
	Дата	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						