

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 20/106



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25
98.82



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.82	96.77	96.55		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	Кер.	150	Кер.				
Дно кирп. бет.								
Скобы								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1145 хим. завод "Шветурис"

Инв. №

Гл. геодезист

Янекас

Рук. группы

Леонавичус

Исполнитель

Талчиговский

Чертил

Талчиговский

Проверил

Дата

16/IX-61