

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 33/82

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798




Дело №

1984 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
98.43	95.09	95.01	95.91	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. <u>бет.</u>	150	кер	150	кер	100	чуг		
Дно кирпич. <u>бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект <i>Наружные сети водопровод - канализации завода пластмассовых изделий</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		ЯНЕНАС		<i>Хан</i> <i>Станкайтис</i>		
Наличие газа		Рук. группы		ЛЕОНАВИЧЮС				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		СТАНКАЙТИС				
		Чертил						
		Проверил						
	1961.07.1							