

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 11/III



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.43	95.03	94.94	95.90	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер.	150	кер	100	жур.		
Дно кирп. бет		Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы	5	Объект 1145 Хим. завод. "Швентурис"							
Наличие воды		Инв. №	Гл. геодезист		Яненас				
Наличие газа			Рук. группы		Леоновичус				
Год строительства 19		Дата	Исполнитель		Галинговский		Галин-		
			Чертил		Галинговский		Галин-		
			Проверил						