

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 115

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №


19 64 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.68	95.95	95.65		

П Р И В Я З К А



пр. Красной Армии

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	150	керамика	150	кер				
Дно <u>кирп. бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6	Объект <u>наружные сети водопровода - канализации 3-го этажа</u> <u>пластмассовых изделий</u>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	ЯНЕНАС					
Наличие газа		Рук. группы	ЛЕОНАВИЧУС.				Леонович -	
Год строительства 19	Дата 1964. IV 27	Исполнитель	СТАНКАЙТИС				Станкайтис -	
		Чертил	СТАНКАЙТИС				Станкайтис -	
		Проверил						