

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2 ¹¹⁶ ~~117~~

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798



Дело №

19 61 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
98.14	94.81	94.66	94.79	

П Р И В Я З К А



пр. Красной Армии

Ремонтел трубы
стоит ли проверять в натуре?
в кот. 121 d=150 а в кот 116 d=300

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды $\frac{1}{5}$

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Наружные сети водопровода - канализации 3-го этажа

Инв. №	Гл. геодезист	ЯНЕНАС	Масштаб
	Рук. группы	ЛЕОНАВИЧУС	
Дата	Исполнитель	СТАНКАЙТИС	Подпись
	Чертил		
	Проверил		