

Результат

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 23/112

Город Вильнюс

Номенклатура планшета 5798

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
98.89	96.65	96.60	96.96	

П Р И В Я З К А



пр. Красной Армии

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т р у б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.		150	кр.	150	кр.	100	кр.		
Скобы 2		Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист		ЯНЕНАС		Леонид	
Наличие газа		Дата		Рук. группы		ЛЕОНОВИЧУС		1961	
Год строительства 19		1961		Исполнитель		СТАНКАЙТИС			
				Чертил					
				Проверил					