

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 3


Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5798

Дело №


19 61 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.08	94.48	94.45	94.99	

П Р И В Я З К А



использованы трубы $d_{\text{вн}} = 550$

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *деревянная*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 8

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
550	асбоцемент	700	асбоцемент	150	керошица		

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Наружные сети водопровода - канализации и-г-е
транспортных изданий

Инв. №	Гл. геодезист	ДНЕНАС	
	Рук. группы	ЛЕОНАВИЧЮС	Масис
Дата 1961-10-27	Исполнитель	СТАНКАЙТИС	Станкайтис
	Чертил		
	Проверил		