

ВОДОПРОВОД

Колодец № 37/13

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

5798

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
96.58	94.50	$h_{1,2}=95.01$

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип
Крышки	Чугун	$d=125$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон				
Дно	Бетон.	$d=125$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун жел 4				
Год стронт.	19				
Налич. воды		$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. газа		$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел
изысканий

Объект 11.15 хим. завод "Иветурме"

Нвв. №	Гл. геодезист	А. Ненас	
	Рук. группы	Леонавичус	
	Исполнитель	Галинтовский	
Дата	Чертил	Галинтовский	
20/11	Проверил		