

Сент

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 21/14



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5798

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.15	94.49	94.15	95.19	95.49

П Р И В Я З К А



уменьшить диаметр на 500

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	кп	500	обожжена	250	кп	250	кп

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №

Гл. геодезист

ЯНЕНАС

Рук. группы

ЛЕОНАВИЧЮС

Исполнитель

СТАНКАЙТИС

Дата

Чертил

Проверил

1961.10.27