

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 38/14

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

5798

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.85	94.90	94.87 93.74	94.29	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	250	кер.	250	а/цел.	250	керам.	-	-
Дно кирп. бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект 1145 хим завод "Швейцария"							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Якушев				
Наличие газа		Рук. группы		Леонавичус				
Год строительства 19	Дата 18/IX	Исполнитель		Галчютовский		Галчютовский		
		Чертил		Галчютовский		Галчютовский		
		Проверил						