

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 33/51

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.21	94.51	94.50	95.60	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	250	кер	250	кер	250	кер:		
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы ч	Объект 1145 хим завод "Швигурис"							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Якена				
		Рук. группы		Леоновичус				
Наличие газа	Дата 19/11	Исполнитель		Талчировский		Талчировский		
		Чертил		Талчировский		Талчировский		
Проверил								
Год строительства 19								