

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 13/54



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5798

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.34	95.97	95.93	96.13	96.61

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	250	кер	250	кер	250	кер	250	кер
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект №145 Хим. завод „Шветурис“							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Я. Ненас				
Наличие газа		Рук. группы		Леонавичус				
Год строительства 19	Дата 20/IX	Исполнитель		Талчировский			Летчик	
		Чертил		Талчировский			Летчик	
		Проверил						