

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 48/62

Город _____

Номенклатура
планшета 5798


Дело № _____

19 ____ г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.20	93.95	93.82		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер	250	кер	150	кер	-	-

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1145 хим завод "Цветурис"

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

20/11

Яценас

Леонавичус

Галичовский

Галичовский

Ри

Ри

