

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 34/63

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

5798

Дело №

1951 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.83	95.71	95.70	95.79	95.83

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кер.	250	кер.	250	кер.	250	кер.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 1145 хим. завод "Шветурис"

Инв. №

Гл. геодезист

Янекас

Рук. группы

Леонавичус

Исполнитель

Талчювский

Чертил

Талчювский

Проверил

Дата
18/IX-61