

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 28 / 43

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5798


Дело №

1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4
98.09	96.02	95.78	95.91	96.02

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>	250	кер	250	кер	250	кер	250	кер
Дно кирп. <u>бет.</u>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5	Объект <u>Наружные сети водопровод - канализации 3-го этажа помещений</u>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		ЯЧЕНАС		ЛЕОНАВИЧУС		ШЕЛЕН -
Наличие газа		Рук. группы		СТАНКАЙТИС				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		Чертит		Проверил		ШЕЛЕН -
		1941.01						