

№№ кол.	Сеть водопровода 47/66	Улица	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и			П Р И В Я З К А	
		крышки	дна	трубы		
		98,95	95,33	$h_{1,2} = 95,65$ $h_{2,4} = 95,64$		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 125$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич, бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d = 100$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун. жел. 7					
Год строит.	19	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект №1145 завод "Целлюлоза"						
Инв. №	Нач. произв. груп.	Янемас				
	Рук. спец. бригад	Леонавичус				
Дата 20/11	Исполнитель	Талинтовский		Ю.И.И.		
	Чертил	Талинтовский		Ю.И.И.		
	Проверил					