

5798

Форма № 5

№№ кол. $\frac{6}{300}$	Сеть водопровода	Улица	№№ заказа	Год 19 61	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А		
		крышки	дна	трубы		
		97.79	95.84	$h_{1,2} = 96.23$ $h_3 = 96.21$		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун <i>дерев.</i>	Магистр.	$d=125$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый $H=$
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d=75$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый $H=$
Скобы	Чугун. жел. 4					
Год строит.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский $H=$
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект 1145 хим завод "Шестурис"						
Инв. №	Нач. произв. групп.	Э. Ненас				
	Рук. спец. бригад	Леонавигус				
	Исполнитель	Галинцовский		Галин -		
Дата 20/11	Чертил	Галинцовский		Галин -		
	Проверил					