

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 52 / 70 e



Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

5798

Дело №


1961 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
97.30	95.23	94.78		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	изг.	250	изг.	-	-	-	-
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект № 1145 Завод "Цветурис"							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Ямелас				
Наличие газа		Рук. группы		Леонавичус				
Год строительства 19	Дата 30/III	Исполнитель		Галитовский		Ваш -		
		Чертил		Галитовский		Ваш -		
		Проверил						